


## DFU-Treiber-Installation auf Windows 7 und XP

Das Update der DSP-Firmware benötigt einen so genannten DFU-Treiber. Windows 10 bringt diesen bereits mit. Wenn Sie ältere Windows-Systeme einsetzen, laden Sie bitte die Datei DFU\_driver\_XP.ZIP von unserem Server


(<http://keyboardpartner.remotewebaccess.com/Files/index.php?dir=Current%20Firmware>)

herunter und entpacken diese in ein Verzeichnis auf Ihrer Festplatte.


Starten Sie den HX3.5 Updater; dieser wird bei veralteter DSP-Firmware das Update-Utility DreamDFU.exe starten. Bei nicht installiertem DFU-Treiber wird DreamDFU eine blaue **Searching Device** Meldung anzeigen. Gehen Sie dann wie folgt vor:




Windows wird sich über einen fehlenden Treiber für das „SAM5504 HX3.5 Update“ beschweren. Öffnen Sie den Windows-Gerätemanager (Start > Systemsteuerung).



Das Gerät „SAM5504 HX3.5 Update“ wird mit einem gelben Ausrufezeichen angezeigt. Klicken sie mit der rechten Maustaste auf diesen Eintrag und wählen Sie „Treiber aktualisieren“. Der Treiber wird manuell selbst ausgewählt und installiert („zu installierende Software selbst auswählen“). Windows wird dann nach dem Ort des Treibers fragen. Wählen Sie in der Volumes/Ordner-Liste den soeben entpackten Ordner „DFU\_driver\_XP“ aus. Klicken Sie „Weiter“.



Die Windows-Sicherheit wird möglicherweise feststellen, dass der Treiber nicht signiert ist. Wählen Sie „Diese Treibersoftware trotzdem installieren“.



Nach erfolgreicher Installation wird in der Gerätemanager-Liste ein USB-Controller namens „DREAM USB DFU using WinUSB“ auftauchen.

Setzen Sie nun die Installation mit dem DreamDFU-Utility fort (auf „Update Device“ klicken).

Bitte beachten Sie: Die Installation der aktuellen DSP-Firmware ist wichtig für den weiteren Update-Prozess und natürlich auch für einige neue Funktionen der HX3.5-Firmware.

**KEY  
BOARD  
PARTNER**